



BITTE STELLEN SIE DIE BENUTZUNG IHRES EPIC COMPUTERS IN VERBINDUNG MIT DEM GASWECHSEL EIN BIS EIN SOFTWARE - UPGRADE VON IHREM HÄNDLER VORGENOMMEN WURDE

AERIS EPIC COMPUTER

Aeris erhielt Informationen, dass unter bestimmten Umständen der Bildschirm des EPIC Computers während eines Gaswechsels einfriert und nicht in den normalen Tauchmodus zurückwechselt. Es wurden sofort umfangreiche Tests und Vergleiche durchgeführt mit folgendem Ergebnis:

Alle EPIC Computer mit der Seriennummer 712 oder darunter sind von diesem Fehler betroffen.

Unsere Softwareingenieure haben die Software des EPIC bereits modifiziert und den Fehler behoben.


Aeris bittet deshalb alle Besitzer eines EPIC, ihren Computer zu einem autorisierten Seemann Fachhändler zu einem kostenlosen Software-Upgrade zu bringen.

ACHTUNG: Bitte benutzen Sie Ihren Computer nicht mehr in Verbindung mit einem Gaswechsel bevor die Software aktualisiert wurde.

Dieser Upgrade kann nur von autorisierten Seemann Fachhändlern und Ihren geschulten Technikern durchgeführt werden. Nicht autorisierte Personen riskieren bei einem Upgrade den Verlust der Garantie und gehen das Risiko ein, dass der Computer bei Tauchgängen nicht mehr sicher ist.

Vielen Dank für Ihre Kooperation,

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Seemann Team



EPIC
(Im Modus Gas 2)



Seriennummer &
Firmware Version

So können Sie die Seriennummer ablesen:
Halten Sie den M-Knopf (oben links) für 2 Sekunden gedrückt um in den NORM - Oberflächen Modus zu gelangen, dann drücken Sie bitte den A- (unten links) und den S- (oben rechts) Knopf gleichzeitig 4 mal (für jeweils 2 Sekunden)

Falls nun r1B angezeigt wird, wurde Ihr Computer bereits aktualisiert.